

# リコールのお知らせ

## 「一発二錠」搭載自転車 (ヤマハ発動機・ブリヂストンサイクル)

対象車種：ハンドルロック「一発二錠」を搭載した自転車、  
電動アシスト自転車

事故報告：対象製品使用中、ハンドルロックケースの破損  
などが原因で錠が誤作動し、走行中にハンドル  
操作が出来なくなることによる重傷事故が発生

対象製品

製造期間：2003年9月から2015年5月まで

確認方法：対象製品は黒色ラベル、対象外製品は白色ラベル



<対象製品をご使用中のお客様> 乗車前に以下の2項目を必ず確認してください。

①ハンドルロックのケースが  
破損していないか

②後輪錠を操作時、施錠時に「赤」  
開錠時に「青」を確実に表示するか




ハンドルロック

表示窓  
■：施錠  
■：開錠



・ハンドルの操作に異常はないか  
・開錠時ハンドルの動きに引っかかりがないか



**異常が確認された場合は直ちに対象製品の使用を中止して下さい。**

■ブリヂストンサイクル

お問い合わせ窓口

0120-502-092



詳細は、HPで  
ご確認ください。

■ヤマハ発動機

お問い合わせ窓口

0120-801-309



ブリヂストン リコール



ヤマハ リコール 自転車



メーカーでは、ご訪問による修理を予定していると確認しております。  
対象の確認も含め、訪問日時などの打ち合わせもごさいますので、  
お手数ですが、上記コールセンターまでご連絡をお願い申し上げます。